

Утверждаю:
Заведующая МБДОУ №6
Пономарева Л.А.
«13» марта 2015г.

**Отчет об исполнении предписаний надзорных органов
в МБДОУ №6 г. Полярные Зори в 2014-2015г.г.**

№ п/п	Нарушение	Наименование нормативного правового акта требования которого нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка о выполнении
Предписание № 81/1/36 по устранению нарушений требований пожарной безопасности Отделение надзорной деятельности г. Полярные Зори УНД ГУ МЧС России по Мурманской области от 25.09. 2013 г.				
1.	Не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов с составлением соответствующего акта.	п. 50 «Правил противопожарного режима».	09.06.2014г.	Выполнено
2.	Пожарные шкафы (в количестве 10 штук) изготовлены из горючего материала (деревянные пожарные шкафы)	Федеральный закон №69-ФЗ от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности» ст. 1,2; Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 №117-ФЗ статья 107 п.4. Нормы пожарной безопасности (НПБ 151-2000) «Шкафы пожарные. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний» п. 4.4.	09.06.2014г.	Выполнено
3.	В кабинете секретаря на 1 этаже автоматическая пожарная сигнализация эксплуатируется в неисправном состоянии, а именно, на 1 дымовом пожарном извещателе отсутствует крышка с датчиком.	П. 61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012	09.06.2014 г.	Выполнено
4.	В южном крале, на лестничной клетке 2-го	П. 61 Правил противопожарного режима	09.06.2014 г.	Выполнено

	этажа автоматическая пожарная сигнализация эксплуатируется в неисправном состоянии, а именно на 1 дымовом пожарном извещателе отсутствует крышка с датчиком.	в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012		
5.	На 2-м этаже, кабинет логопеда, в котором эксплуатируется ЭВМ, не оборудован автоматической пожарной сигнализацией.	Федеральный закон №69-ФЗ от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности» ст. 1,2; НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» п. 3, 14, (раздел 1, табл. 1 п.9), (раздел 3, табл. 3 п. 35.3, п.38).	09.06.2014 г.	Выполнено
6.	Запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (кроме дверей эвакуационных выходов из мед. блока и 1, 2, 3 группы).	П. 35 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012	09.06.2014 г.	Выполнено
7.	В туалете 2-й группы допускается эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильников.	П. 42 «в» Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012	09.06.2014 г.	Выполнено
8.	В моечной 10-й группы допускается эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильников.	П. 42 «в» Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012	09.06.2014 г.	Выполнено
9.	В туалете мед. блока допускается эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильников.	П. 42 «в» Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012	09.06.2014 г.	Выполнено
10.	Противопожарная дверь в электрощитовой не имеет устройства для самозакрывания.	Федеральный закон №69-ФЗ от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности» ст. 1,2; СниП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 7.17.	09.06.2014 г.	Выполнено

11.	На 2-ом этаже, дверь кабинета «Логопункт», расположенная на лестничной клетке, не оборудована устройством для самозакрывания.	Федеральный закон №69-ФЗ от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности» ст. 1,2; СниП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6. 18.*	09.06.2014 г.	Выполнено
12.	На 2-ом этаже, двери расположенные на лестничной клетке (группы №7, 11) не оборудованы устройством для самозакрывания.	Федеральный закон №69-ФЗ от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности» ст. 1,2; СниП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6. 18.* Свод правил (СП 1.13130.2009) «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.2.7.	09.06.2014 г.	Выполнено
13.	В столярной мастерской допускается эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильников.	П. 42 «в» Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012	09.06.2014 г.	Выполнено
14.	Не обеспечено наличие на дверях помещений складского назначения обозначений их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	п. 20 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012	09.06.2014 г.	Выполнено

Предписание Регионального управления №118 ФМБА России от 29.11.2013 г. №117

1.	Проведение ремонта изолятора	п.п. 4,5 главы 1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».	Апрель, 2014 г.	Выполнено
2.	Обеспечение проведения производственного контроля (экспресс-контроль концентрации рабочих растворов дезинфицирующих средств), в прививочном кабинете.	П.п. 1,3 главы II СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».	Апрель 2014 г.	Выполнено
3.	Проведение дезинфекции изделий медицинского назначения и отходов класса Б	П.п. 2,9 главы II СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую	Апрель 2014 г.	Выполнено

		деятельность».		
4.	Не установлен локтевой настенный дозатор для антисептика в прививочном кабинете.	П.п. 5,6 главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».	Апрель 2014 г.	Выполнено
5.	Место накопления отработанных ртутьсодержащих ламп не укомплектованы средствами для демеркуризации и тарой для накопления поврежденных ртутьсодержащих ламп.	П.7 «Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде», утв. Постановлением Правительства РФ №681 от 03.09.2011 г.	Апрель 2014 г.	Выполнено
6.	В «Инструкции по сбору, хранению и перевозке отработанных ртутьсодержащих отходов» утв. 01.06.2011 г. отсутствуют требования по неперевышению срока накопления ламп (не более 6 месяцев), а также не определен порядок действий при возникновении поврежденных люминесцентных ламп и термометров.	П.4, 20 «Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде», утв. Постановлением Правительства РФ №681 от 03.09.2011 г.	20 января 2014 г.	Выполнено
7.	Обеспечение выполнения требований по не превышению срока накопления ламп.	Ст. 1 Федерального закона «Об отходах производства и потребления» п.4 «Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп ...», утв. Постановлением Правительства РФ №681 от 03.09.2011 г.	01.01. 2014 г.	Выполнено
8.	Ремонт повреждения пола в двух верандах.	П.3.10 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».	01.09. 2014 г.	Выполнено
9.	Система горячего водоснабжения не	П.п. 13.10; 13.11, 13.14 СанПин 2.4.1.3049-13	01.01.2014 г.	Выполнено

	обеспечивает подачу горячей воды необходимой температуры	«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».		
10.	Несоответствие уровень искусственной освещенности в помещении методического кабинета и гладильном цехе прачечной и коэффициент пульсации в помещениях (указанных в протоколе).	СанПин 2.4.1.3049-13, СанПин 2.2.1./2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», СанПин 2.2.1./2.1.1.2585-10	01.01.2014 г.	Выполнено
11.	Обеспечение параметров микроклимата	П.п. 8.4., 8.7. СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».	01.01.2014 г.	Выполнено
12.	Обеспечить по 2 комплекта на матрасников.	П. 6.15. СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».	2 квартал 2014 г.	Выполнено
13.	Обеспечить качество половых покрытий в групповых помещениях	П. 5.5. СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».	01.09. 2014 г.	Выполнено
14.	Обеспечение питания детей по примерному 10-дневному меню.	П. 15.3. СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».	01.12.2013 г.	Выполнено
15.	Обеспечение рационального питания детей	Приложение №10 . СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».	01.12.2013 г.	Выполнено
16.	Обеспечение условий работы персонала. При работе картофелечистки установлено превышение предельно допустимых уровней звука.	СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки». П. 4.18. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и	01.09.2014 г.	Выполнено

		оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».		
17.	Обеспечение воздушных разрывов в местах присоединения моечных ванн к приемным воронкам канализации.	П. 19.3. СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».	01.01. 2014 г.	Выполнено
Предписание межрегионального управления №118 ФМБА России от 31.01.2014 г. №6				
1	Обеспечить вывоз на демеркуризацию отработанных ртутьсодержащих отходов	Ст. 1 Федерального закона «Об отходах производства и потребления» п.4 «Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп ...», утв. Постановлением Правительства РФ №681 от 03.09.2011 г.	28.02.2014 г.	Выполнено, акт №27/14 от 03.02.2014 г. сдачи-приемки выполненных работ на оказание услуг по демеркуризации ртутьсодержащих отходов 1 класса опасности между ООО «Экотранс» (п. Молочный) и МБДОУ №6

Зам. заведующей по АХР



Ю.А. Очеленкова